



INREG - FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR

Revisão: 27/12/2012

OS 324948

Cód. de Treinamento: -

Ref.: PRO009429



QUALIDADE VALE

DIFL - Ferrosos Sul

Estrutura Ativa *

 Sim Não

Barragem: BARRAGEM I - CFJ

Data de Inspeção *

31/05/2017



Inspeccionado Por:

MARCELO MAGELA COELHO, MARCOS ROBERTO S SOUZA

Inspeção Realizada *

 Sim Não

Obs.

Tipo de Inspeção

 Periódica Especial

1 - SITUAÇÃO DOS ACESSOS À ESTRUTURA

1.1 - Conservação Geral *

 Bom Regular
 Deficiente

Obs.:

 Anomalia

Programável ▼

1.2 - Revestimento do Piso *

 Bom Regular
 Deficiente

Obs.:

 Anomalia

Programável ▼

1.3 - Taludes *

 Bom Regular
 Deficiente

Obs.:

 Anomalia

Programável ▼

1.4 - Dispositivos de drenagem *

 Bom Regular
 Deficiente

Obs.:

 Anomalia

Programável ▼

2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Confiabilidade das estruturas extravasoras

Manutenção das estruturas civis *

 Bom Regular
 Deficiente Não se Aplica

Obs.:

 Anomalia

Programável ▼

Redução capacidade extravasora-problemas/obstrução *

 Sim Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▼

3 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Percolação

Umidade ou surgências identificadas *

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

Surgência(s) de água identificada(s)

Surgência	Local	Carreamento visível de sólidos	Obs.:
S1			Não identificado.
S2			
S3			

Anomalia

Programável ▼

Alteração significativa da vazão *

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

Infiltração do material contido *

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

4 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deformações e recalques

Deformação(s) e/ou recalque(s) *

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

Deformação(s) e/ou recalque(s) identificado(s)

Local	Depressão/Abatimento	Recalque	Obs.:
Crista			Não identificado.
Bermas			
Taludes			

Anomalia

Programável ▼

Trinca(s) e/ou abatimento(s) *

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

Trinca(s) e/ou abatimento(s) identificado(s)

Trinca	Comp. (m)	Abert(mm)	Longitud.	Transv.	Obs.:
T1					Não identificado.
T2					
T3					

Anomalia

Programável ▼

5 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deteriorização dos taludes / paramentos

Revestimento Vegetal *	<input checked="" type="radio"/> Bom <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente	Obs.:	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾
Falha na proteção dos taludes e/ou paramentos *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾
Presença de vegetação arbustiva *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Obs.: Presença de vegetação atentando para o canal de descida d' água para a barragem VI.	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾
Presença de vegetação arbórea *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾
Erosões superficiais *	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾
Erosões profundas (sulcos profundos) *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾
Depressões profundas *	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾

6 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Estado de limpeza e conservação	<input type="radio"/> Bom <input checked="" type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente	Obs.: Canaletas de drenagem superficial assoreadas atendimento ao PPPC.	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾
Condições estruturais	<input type="radio"/> Bom <input checked="" type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente	Obs.: Algumas canaletas com concreto danificado e/ou com juntas sem tratamento. Anomalia 125011.	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▾

7 - DRENAGEM INTERNA

Assoreamento da saída do dreno

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

Presença de colóide na saída do dreno

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

Saturação ao redor do dreno

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

Medidor de vazão operante

Sim Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▼

8 - RESERVATÓRIO

Erosões e/ou processos de instabilização

Sim Não

Obs.:

Vegetação arbustiva no talude montante do 10º alçamento ao longo e ao longo da praia barragem I.

Anomalia

Programável ▼

Borda livre operacional:

Conforme projeto.

Anomalia

Programável ▼

9 - INSTRUMENTAÇÃO (Listar anomalias quanto a integridade física, identificação, acesso para leitura)

Descrição

Normal.

Anomalia

Programável ▼

10 - CONDIÇÃO DE PRAIA (para barragens com alçamento para montante)

Descrição

Conforme recomendado 150m.

Anomalia

Programável ▼

11 - ADUTORAS DE REJEITO / ÁGUA (listar e observação sobre disposição e/ou adução)

Descrição

Garantir o funcionamento da bomba do reservatório atendimento ao PPPC.

Anomalia

Programável ▼

12 - COMENTÁRIOS GERAIS

Descrição

Vegetação nos marcos das ombreiras D e E
Permite visualizar a marca de distância de

Anomalia

Programável ▼