

## ANEXO 01

### Registro fotográfico do acompanhamento dos trabalhos na mina Braskem S/A. GT e Gerente Regional/ANM/AL

Roger Romão Cabral  
Selmar Almeida de Oliveira

Fernando José da Costa Bispo  
David Galo



**Foto 1** – Mostra da torre da sonda sobre o poço na Frente de Lavra M#29.



**Foto 2** – Torre da sonda em plano proximal.




**Foto 3** – Área do “work over”.



**Foto 4** – Boca do poço com o cabo do sonar.

**ANEXO 01**




**Foto 5** – Detalhe da polia do cabo do sonar.




**Foto 6** – Detalhe do guincho do cabo do sonar.



**Foto 7** – Sala de controle. Monitoramento da profundidade de varredura do Explorer.




**Foto 8** – Profundidade atingida pelo sonar, com redução da tensão.




**Foto 9** – Início do imageamento sônico.



**Foto 10** – Leitura da profundidade e tensão do sonar.

**ANEXO 01**

**Foto 11** – Detalhe do processamento preliminar das imagens do sonar.



**Foto 12** – Idem à anterior.