

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO – Vistoria realizada em 22/09/2022

Registro fotográfico das vistorias realizadas nas instalações de preenchimento das cavidades, e operações de demolição das edificações da área afetada.

Foto 1 – Planta de enchimento das cavidades	Foto 2 – Outra vista da planta de enchimento
	
Foto 3 – Local dos poços M#36D e M#37D	Foto 4 – Cabeça do poço M#32BD
	
Foto 5 – Poços M#32BD; M#32D e M#32A	Foto 6 – Instalações de captação de água subterrânea (poços PW)
	

Foto 7 – Operação de britagem de resíduos de demolição



Foto 8 – Detalhe da britagem e pilha de material produzido



Foto 9 – Vista de locais já demolidos em recuperação



Foto 10 – Aspecto da demolição realizada aguardando retirada dos resíduos



Foto 11 – Idem 10



Foto 12 – Detalhe da seleção e separação de materiais de demolição para reciclagens



Foto 13 – Balança e despacho dos resíduos para aproveitamento em obras e aterros



Foto 14 – Preservação de estrutura com estação DGPS



Foto 15 – Estocagem de resíduos aguardando classificação e processamento



Foto 16 – Estruturas de telefonia móvel preservadas na área de recuperação

