

Maceió, 22 de dezembro de 2023.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Superintendência do IBAMA no Estado de Alagoas

Ilmo. Sr. Dr. Rivaldo Couto dos Santos Junior
Superintendente – IBAMA/AL

Referência: Processo nº E:02003.001778/2023-36.

Assunto: Resposta ao Ofício n. 555/2023/SUPES-AL

BRASKEM S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 42.150.391/0020-33, com endereço na Av. Assis Chateaubriand, 5260 - Pontal da Barra, Maceió/AL, vem apresentar reposta ao Ofício n. **555/2023/SUPES-AL**, recebido em 15/12/2023, às 16h, por meio do qual o IBAMA/AL solicitou os seguintes documentos.

- 1) Uma lista dos equipamentos e possíveis poluentes (como tanques de combustível e etc.) com sua localização aproximada na zona de isolamento do incidente;**

Considerando-se que a “zona de isolamento do incidente” mencionada refere-se às áreas operacionais da Braskem, Áreas 3 e 4 no entorno da cavidade 18, segue, em anexo, o documento solicitado (**Doc. 01**).

A apresentação do referido documento também foi realizada junto ao Instituto do Meio Ambiente/AL, em 11/12/2023, em atendimento à exigência feita pelo referido

órgão em 10/11/2023. Em relação ao produto químico NaOH (hidróxido de sódio), informamos que, em 22/12/2023, após as autoridades serem devidamente comunicadas, a sua remoção foi integralmente realizada, com objetivo de, preventivamente, retirá-lo das proximidades da margem da Laguna Mundaú, para proteção ambiental. Em razão disso, na imagem da Área 4 do documento anexo o referido produto deverá ser desconsiderado, pois não se encontra mais no local.

2) Uma lista de tubulações (de água, gás ou quaisquer tipos) presentes na área afetada;

Considerando-se que a “área afetada” mencionada refere-se às áreas operacionais da Braskem, Áreas 3 e 4 no entorno da cavidade 18, segue, em anexo, o documento solicitado (**Doc. 02**).

Adicionalmente, informa-se que, fora da referida área e ao longo da av. Major Cícero de Góis Monteiro, existe duto da Algás, que se encontra desinventariado, segundo informações da concessionária, e duto da BRK (Casal), cujo detalhamento da situação operacional pode ser obtido junto às respectivas concessionárias.

3) Informações sobre qualquer outra situação apurada pela empresa que possa causar dano ambiental.

Destacamos que, até o presente momento, a empresa não apurou qualquer situação que possa causar dano ambiental, tendo realizado voos de drone diariamente para monitorar o local, que se encontra em isolamento pelas autoridades. As imagens de drone obtidas diariamente são apresentadas ao IMA/AL, em periodicidade semanal, em atendimento a exigência do órgão ambiental.

Caso seja identificado qualquer situação que demande atuação preventiva, a exemplo da remoção integral do hidróxido de sódio mencionada no item 1, serão adotadas as providências necessárias.


Importante destacar que, conforme estabelecido na Licença de Operação de Descomissionamento, o monitoramento da qualidade da água é realizado periodicamente pela Braskem por meio de empresas especializadas e apresentado ao IMA. Em razão dos últimos eventos relacionados à cavidade 18, novas coletadas

foram realizadas e os resultados parciais obtidos até momento encontram-se dentro do padrão típico da Lagoa.

Vale destacar que, em 18.12.2023, o IMA/AL e a Ufal convocaram coletiva de imprensa conjunta com o objetivo de divulgar os dados relativos ao monitoramento atual da qualidade da água da Lagoa Mundaú, não tendo sido identificado, até o momento, impactos relacionados ao evento ocorrido na cavidade 18.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição deste i. órgão, ao tempo em que oferecemos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, reading "Ana Virgínia Amorim".

Ana Virgínia Amorim
Braskem S.A

A handwritten signature in blue ink, reading "Silvia Albuquerque Correa de Araújo".

Silvia Albuquerque Correa de Araújo
BRASKEM S.A.