



## Ficha de Inspeção

		<b>INREG - FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR</b>		<b>Revisão: 27/12/2012</b>	
		<b>OS 267456</b>		<b>Cód. de Treinamento: -</b> <b>Ref.: PRO009429</b>	
<b>Estrutura Ativa *</b>		<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		<b>Barragem:</b> BARRAGEM I - CFJ	
<b>Data de Inspeção *</b>		<input type="text" value="27/02/2015"/>		<b>Inspecionado Por:</b> EDER LUIZ ALVES DINIZ, LUCAS THADEU C SAMPAIO, LUCIANO DE ALMEIDA ROCHA	
<b>Inspeção Realizada *</b>		<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		<b>Obs.</b> Inspeção realizada por: Eder Diniz, Luciano Almeida Rocha e Lucas Sampaio.	
<b>Tipo de Inspeção</b>		<input checked="" type="radio"/> Periódica <input type="radio"/> Especial			
<b>1 - SITUAÇÃO DOS ACESSOS À ESTRUTURA</b>					
<b>1.1 - Conservação Geral *</b>		<input checked="" type="radio"/> Bom <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente		<b>Obs.:</b>	
				<input type="checkbox"/> Anomalia <input type="text" value="Programável"/>	
<b>1.2 - Revestimento do Piso *</b>		<input checked="" type="radio"/> Bom <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente		<b>Obs.:</b>	
				<input type="checkbox"/> Anomalia <input type="text" value="Programável"/>	
<b>1.3 - Taludes *</b>		<input checked="" type="radio"/> Bom <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente		<b>Obs.:</b>	
				<input type="checkbox"/> Anomalia <input type="text" value="Programável"/>	
<b>1.4 - Dispositivos de drenagem *</b>		<input checked="" type="radio"/> Bom <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente		<b>Obs.:</b>	
				<input type="checkbox"/> Anomalia <input type="text" value="Programável"/>	
<b>2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Confiabilidade das estruturas extravasoras</b>					
<b>Manutenção das estruturas civis *</b>		<input checked="" type="radio"/> Bom <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Deficiente <input type="radio"/> Não se Aplica		<b>Obs.:</b>	
				<input type="checkbox"/> Anomalia <input type="text" value="Programável"/>	
<b>Redução capacidade extravasora-problemas/obstrução *</b>		<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		<b>Obs.:</b>	
				<input type="checkbox"/> Anomalia <input type="text" value="Programável"/>	

3 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Percolação

Umidade ou surgências identificadas \*

Sim  Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▾

Surgência(s) de água identificada(s)

Surgência	Local	Carreamento visível de sólidos	Obs.:
S1			Não identificada.
S2			
S3			

Anomalia

Programável ▾

Alteração significativa da vazão \*

Sim  Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▾

Infiltração do material contido \*

Sim  Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▾

4 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deformações e recalques

Deformação(s) e/ou recalque(s) \*

Sim  Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▾

Deformação(s) e/ou recalque(s) identificado(s)

Local	Depressão/Abatimento	Recalque	Obs.:
Crista			Não identificado.
Bermas			
Taludes			

Anomalia

Programável ▾

Trinca(s) e/ou abatimento(s) \*

Sim  Não

Obs.:

Anomalia

Programável ▾

Trinca(s) e/ou abatimento(s) identificado(s)

Trinca	Comp. (m)	Abert(mm)	Longitud.	Transv.	Obs.:
T1					Não identificado.
T2					
T3					

Anomalia

Programável ▾

## 5 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deteriorização dos taludes / paramentos

Revestimento Vegetal \*

 Bom
  Regular  
 Deficiente

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Falha na proteção dos taludes e/ou paramentos \*

 Sim
  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Presença de vegetação arbustiva \*

 Sim
  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Presença de vegetação arbórea \*

 Sim
  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Erosões superficiais \*

 Sim
  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Erosões profundas (sulcos profundos) \*

 Sim
  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Depressões profundas \*

 Sim
  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

## 6 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Estado de limpeza e conservação

 Bom
  Regular  
 Deficiente

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Condições estruturais

 Bom
  Regular  
 Deficiente

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

## 7 - DRENAGEM INTERNA

Assoreamento da saída do dreno

 Sim  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Presença de colóide na saída do dreno

 Sim  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Saturação ao redor do dreno

 Sim  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Medidor de vazão operante

 Sim  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

## 8 - RESERVATÓRIO

Erosões e/ou processos de instabilização

 Sim  Não

Obs.:

 Anomalia

Programável ▾

Borda livre operacional:

Borda livre conforme projeto.

 Anomalia

Programável ▾

## 9 - INSTRUMENTAÇÃO (Listar anomalias quanto a integridade física, identificação, acesso para leitura)

Descrição

Não apresentam anomalias.

 Anomalia

Programável ▾

## 10 - CONDIÇÃO DE PRAIA (para barragens com alteamento para montante)

Descrição

Praia de rejeitos maior que 100m atendendo a recomendação da projetista.

 Anomalia

Programável ▾

## 11 - ADUTORAS DE REJEITO / ÁGUA (listar e observação sobre disposição e/ou adução)

Descrição

O alteamento dos Spray Bar's continuam em andamento.

 Anomalia

Programável ▾

## 12 - COMENTÁRIOS GERAIS

Descrição

 Anomalia

Programável ▾