

Inspeção - OS 315787



OS 315787

QUALIDADE VALE

INREG - FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR

DIFL - Ferrosos Sul


Revisão: 27/12/2012

Cód. de Treinamento: -

Ref.: PRO009429

Estrutura Ativa * Sim Não

Barragem: BARRAGEM I - CFJ

Data de Inspeção * 

Inspeccionado Por: MARCELO MAGELA COELHO, MARCOS ROBERTO S SOUZA

Inspeção Realizada * Sim Não

Tipo de Inspeção

Periódica

Especial

Obs.

1 - SITUAÇÃO DOS ACESSOS À ESTRUTURA

1.1 - Conservação Geral * Bom Regular Deficiente

1.2 - Revestimento do Piso * Bom Regular Deficiente

1.3 - Taludes * Bom Regular Deficiente

1.4 - Dispositivos de drenagem * Bom Regular Deficiente

Obs.:

Anomalia Programável

Obs.:

Anomalia Programável

Obs.:

Anomalia Programável

Obs.: Drenagem mal direcionada causando erosão no acesso.

2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Confiabilidade das estruturas extravasoras

Manutenção das estruturas civis * Bom Regular Deficiente Não se Aplica

Redução capacidade extravasora-problemas/obstrução * Sim Não

Obs.:

Anomalia Programável

Obs.:

Anomalia Programável

3 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Percolação

Umidade ou surgências identificadas * Sim Não

Surgência(s) de água identificada(s)

Surgência	Local	Carreamento visível de sólidos	Obs.:
S1			Não identificado.
S2			
S3			

Alteração significativa da vazão * Sim Não

Infiltração do material contido * Sim Não

4 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deformações e recalques

Deformação(s) e/ou recalque(s) *

Sim Não

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

Deformação(s) e/ou recalque(s) identificado(s)

Local	Depressão/Abatimento	Recalque	Obs.:
Crista			Não identificado.
Bermas			
Taludes			

Anomalia
Programável ▼

Trinca(s) e/ou abatimento(s) *

Sim Não

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

Trinca(s) e/ou abatimento(s) identificado(s)

Trinca	Comp. (m)	Abert(mm)	Longitud.	Transv.	Obs.:
T1					Não identificado.
T2					
T3					

Anomalia
Programável ▼

5 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deteriorização dos taludes / paramentos

Revestimento Vegetal *

Bom Regular
 Deficiente

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

Falha na proteção dos taludes e/ou paramentos *

Sim Não

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

Presença de vegetação arbustiva *

Sim Não

Obs.:

Presença de vegetação arbustiva no talude montante do 10º alteamento. Anomalia 124062.

Anomalia
Programável ▼

Presença de vegetação arbórea *

Sim Não

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

Erosões superficiais *

Sim Não

Obs.:

Erosões superficiais talude natural acesso as tulipas.

Anomalia
Programável ▼

Erosões profundas (sulcos profundos) *

Sim Não

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

Depressões profundas *

Sim Não

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

6 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Estado de limpeza e conservação

Bom Regular
 Deficiente

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

Condições estruturais

Bom Regular
 Deficiente

Obs.:

Anomalia
Programável ▼

7 - DRENAGEM INTERNA

Assoreamento da saída do dreno	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼
Presença de colóide na saída do dreno	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼
Saturação ao redor do dreno	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼
Medidor de vazão operante	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼

8 - RESERVATÓRIO

Erosões e/ou processos de instabilização	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	Obs.:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼
Borda livre operacional:	Conforme projeto.		<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼	

9 - INSTRUMENTAÇÃO (Listar anomalias quanto a integridade física, identificação, acesso para leitura)

Descrição	Normal.	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼
-----------	---------	--

10 - CONDIÇÃO DE PRAIA (para barragens com alteamento para montante)

Descrição	Conforme recomendado 150m.	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼
-----------	----------------------------	--

11 - ADUTORAS DE REJEITO / ÁGUA (listar e observação sobre disposição e/ou adução)

Descrição	Normal sem anomalias.	<input type="checkbox"/> Anomalia Programável ▼
-----------	-----------------------	--

12 - COMENTÁRIOS GERAIS

Descrição	Presença de cupins e formigueiros.	
-----------	------------------------------------	---

Imprimir Imagens Salvar Voltar

KBF41S 108 Online

Versão 3.3.92