

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

MARCOS ROBERTO Silva DE SOUZA -

Inspeção referente a 1ª Quinzena de Dezembro					
Código:	INREG	Código de Treinamento:		Código de Referência:	
Departamento:	Diretoria de Operações Ferrosos Sudeste	Tipo de ficha de inspeção:	FIR - Fichas de Inspeção Regular	Tipo de estrutura:	Barragem
Responsável:	MARCOS ROBERTO Silva DE SOUZA	Descrição:	Inspeção referente a 1ª Quinzena de Dezembro		
Estrutura:	B1 - I	Data de inspeção:	03-16-2018 15:00 PM	Revisão:	01-15-2018 10:15 AM
Ordem de serviço:	159880	Responsável pelo monitoramento:	MARCELO MAGELA COELHO, RENATO VIEIRA CALDEIRA, MARCOS ROBERTO Silva DE SOUZA		

bcrumbaugh@deloitte.com
 Portal Brumadinho/26:03:2019 14:11
 CONFIDENTIAL

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA

MARCOS ROBERTO Silva DE SOUZA -

bcrumbaugh@deloitte.com
Portal Brumadinho/26:03:2019 14:48
CONFIDENTIAL