

Ficha de Inspeção

	INREG - FICHA DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR	Revisão: 27/12/2012
 QUALIDADE VALE	OS 293479	Cód. de Treinamento: - Ref.: PRO009429
DIFL - Ferrosos Sul		
Estrutura Ativa * ☒ Sim ☐ Não Barragem: BARRAGEM I - CFJ		
Data de Inspeção * 26/01/2016  Inspecionado Por: EDER LUIZ ALVES DINIZ, LUCIANO DE ALMEIDA ROCHA, LUIZ CORDEIRO PEREIRA		
Inspeção Realizada * ☒ Sim ☐ Não		Obs. Verificado presença de formigueiros (cota 937).
Tipo de Inspeção ☐ Periódica ☒ Especial		
1 - SITUAÇÃO DOS ACESSOS À ESTRUTURA		
1.1 - Conservação Geral *	☒ Bom ☐ Regular ☐ Deficiente	Obs.: ☐ Anomalia Programável ▼
1.2 - Revestimento do Piso *	☒ Bom ☐ Regular ☐ Deficiente	Obs.: ☐ Anomalia Programável ▼
1.3 - Taludes *	☒ Bom ☐ Regular ☐ Deficiente	Obs.: ☐ Anomalia Programável ▼
1.4 - Dispositivos de drenagem *	☒ Bom ☐ Regular ☐ Deficiente	Obs.: ☐ Anomalia Programável ▼
2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Confiabilidade das estruturas extravasoras		
Manutenção das estruturas civis *	☒ Bom ☐ Regular ☐ Deficiente ☐ Não se Aplica	Obs.: ☐ Anomalia Programável ▼
Redução capacidade extravasora-problemas / obstrução *	☐ Sim ☒ Não	Obs.: ☐ Anomalia Programável ▼

3 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Percolação

Umidade ou
surgências
identificadas *☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

Surgência(s) de água identificada(s)

Surgência	Local	Carreamento visível de sólidos	Obs.:
S1			
S2			
S3			

☐ Anomalia

Programável ▼

Alteração significativa
da vazão *☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

Infiltração do
material contido *☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

4 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deformações e recalques

Deformação(s) e/ou
recalque(s) *☒ Sim ☐ Não

Obs.:

Foi verificada pequena
depressão na praça 895,
prejudicando a drenagem
superficial.☐ Anomalia

Programável ▼

Deformação(s) e/ou recalque(s) identificado(s)

Local	Depressão / Abatimento	Recalque	Obs.:
Crista			
Bermas			
Taludes			

☐ Anomalia

Programável ▼

Trinca(s) e/ou
abatimento(s) *☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

Trinca(s) e/ou abatimento(s) identificado(s)

Trinca	Comp. (m)	Abert (mm)	Longitud.	Transv.	Obs.:
T1					
T2					
T3					

☐ Anomalia

Programável ▼

5 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Deteriorização dos taludes / paramentos

Revestimento Vegetal *	☒ Bom ☐ Regular ☐ Deficiente	Obs.:	Vegetação alta no maciço da Barragem I. Anomalia (115080).Capina e roçada em andamento.	☐ Anomalia Programável
Falha na proteção dos taludes e/ou paramentos *	☐ Sim ☒ Não	Obs.:		☐ Anomalia Programável
Presença de vegetação arbustiva *	☒ Sim ☐ Não	Obs.:	Anomalia (115076) cadastrada no Geotec III.Capina e roçada em andamento.	☐ Anomalia Programável
Presença de vegetação arbórea *	☐ Sim ☒ Não	Obs.:		☐ Anomalia Programável
Erosões superficiais *	☐ Sim ☒ Não	Obs.:		☐ Anomalia Programável
Erosões profundas (sulcos profundos) *	☐ Sim ☒ Não	Obs.:		☐ Anomalia Programável
Depressões profundas *	☐ Sim ☒ Não	Obs.:		☐ Anomalia Programável

6 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Estado de limpeza e conservação	☐ Bom ☒ Regular ☐ Deficiente	Obs.:	Limpeza das canaletas de drenagem em andamento. (Anomalia 115672).	☐ Anomalia Programável
Condições estruturais	☐ Bom ☒ Regular ☐ Deficiente	Obs.:	Verificado trinca na parede da descida d'água (cota890) e também descida d'água (880)	☐ Anomalia Programável

7 - DRENAGEM INTERNA

Assoreamento da saída do dreno

☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

Presença de colóide na saída do dreno

☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

Saturação ao redor do dreno

☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

Medidor de vazão operante

☒ Sim ☐ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

8 - RESERVATÓRIO

Erosões e / ou processos de instabilização

☐ Sim ☒ Não

Obs.:

☐ Anomalia

Programável ▼

Borda livre operacional:

Conforme recomendação.

☐ Anomalia

Programável ▼

9 - INSTRUMENTAÇÃO (Listar anomalias quanto a integridade física, identificação, acesso para leitura)

Descrição

Sem anomalias.

☐ Anomalia

Programável ▼

10 - CONDIÇÃO DE PRAIA (para barragens com alteamento para montante)

Descrição

Praia adequada (maior que 150m).

☐ Anomalia

Programável ▼

11 - ADUTORAS DE REJEITO / ÁGUA (listar e observação sobre disposição e/ou adução)

Descrição

Sem anomalias.

☐ Anomalia

Programável ▼

12 - COMENTÁRIOS GERAIS

Descrição

Foi verificado vazamento na tubulação de água para a comunidade (canaleta 870)

☐ Anomalia

Programável ▼