



Resumo de Recebimento - Ministério da Saúde

Remetente: LIFE TECH

Aviso de Recebimento: 0000013175
Data de Recebimento: 14/10/2020
Nota Fiscal: 35526-S/L
Quantidade de Paletes: 27

25000.142857/2020-89

Produto: 0863360

Código: 0863360

Descrição: DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
128A0 /	06/07/2020	06/07/2023 /	TERMOFISHER	73	73 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
129A0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	199	199 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
129B0 /	13/07/2020	13/07/2023 /	TERMOFISHER	8	8 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 280 Total Recebido: 280

Produto: 0863378
Código: 0863378

Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Boa
VTCL OG

Descrição: 96 TIP FOR MAGNETS - CAIXA COM 100 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
DB20202 /	20/07/2020	20/07/2023 /	THERMOFISHER	24	24 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20205 /	27/03/2020	27/03/2023 /	THERMOFISHER	4	4 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20218 /	05/08/2020	05/08/2023 /	THERMOFISHER	14	14 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 42 Total Recebido: 42

Sistema Automatizado VMS/VTCL

Produto: 0863386
Código: 0863386
Descrição: 96 KF PLATE (200ML) - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
166218 /	16/06/2020	16/06/2025 /	THERMOFISHER	84	84 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 84
Total Recebido: 84

Produto: 0863394
Código: 0863394
Descrição: KIT DE EXTRACAO MAGMAX VIRAL/PATHOGEN (CJ COM 24 MIL REACOES) /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
1951991 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952003 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952011 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952020 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952038 /	22/07/2020	22/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952046 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952054 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952062 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952071 /	29/07/2020	29/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952089 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952097 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952100 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952118 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Cid Aveilino Albuquerque
Administrativo
Amazém Climatizado
CLOP

1952126 /

26/07/2020

26/07/2021 /

THERMOFISHER

1

1 / 0

Climatizado

1,00

Caixa

Total Previsto: 14

Total Recebido: 14

Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazen. Climatizado/Seco
VTC/LOG



Armazém: Climatizado		
GERAL	DADOS DO FORNECEDOR	Nº da Nota Fiscal / Nº do Pedido: 35526
		Nome do Motorista: STANLEY CLESON
		Hora do início do descarregamento: 14:44
		Empresa Responsável Pelo Transporte: L.F. CARDO
		Placa do veículo: HNL-9320 Nº do Lacre: N/A
		Temperatura do veículo no recebimento (thermoking): (X) N/A
		Temperatura dos produtos: Próximo à porta N/A / Meio do baú: N/A
		Identificação do termômetro infravermelho utilizado: N/A
		Data do recebimento: 34/10/20
		Hora do término do descarreg: 15:00
Nº da doca: 16		
Placa da carreta: N/A		
LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL		
CONDIÇÕES VEICULAR	O veículo internamente estava devidamente limpo?	C (X) NC () N/A ()
	O veículo externamente estava em boas condições? (infiltração, umidade, condensação)	C (X) NC () N/A ()
	O veículo transportava apenas medicamentos?	C (X) NC () N/A ()
	Ausência de corrosão? (ferrugem)	C (X) NC () N/A ()
	Ha vedação contra agentes climáticos?	C (X) NC () N/A ()
	Ausência de odores?	C (X) NC () N/A ()
	Ausência de pragas?	C (X) NC () N/A ()
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO	A quantidade total de produtos está de acordo com o descrito do documento?	C (X) NC () N/A ()
	A descrição e dosagem do produto conferem com o descrito no doc?	C (X) NC () N/A ()
	A documentação de transporte está íntegra (sem rasura, rasgos)?	C (X) NC () N/A ()
	A validade descrita na NF está de acordo com impressos na embalagem?	C (X) NC () N/A ()
	O produto está com validade superior a 01 (uma) ano?	C (X) NC () N/A ()
	Todas as caixas estão lacradas e identificadas?	C (X) NC () N/A ()
	Possui laudos, certificados, entre outros?	C (X) NC () N/A ()
	O nº de registro do MS e Responsável técnico constam na embalagem?	C (X) NC () N/A ()
	O empilhamento obedece à especificação descrita na caixa?	C (X) NC () N/A ()
	Ausência de avaria no ato do recebimento?	C (X) NC () N/A ()
	As caixas apresentam a inscrição "Proibida a venda no comércio"?	C (X) NC () N/A ()
	* IMPORTANTE *: Nos casos em que alguma das respostas acima seja "NÃO CONFORME", comunicar imediatamente o Responsável Técnico ao Superior imediato.	
☒ Aprovado ☐ Aprovado com restrições ☐ Reprovado Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo VTCLOG Assinatura e carimbo de Qualidade Cid Aveiro Alixandra Nome e assinatura do responsável pelo recebimento Assinatura VTCLOG Nome e assinatura do responsável pela inspeção		



Resumo de Recebimento - Ministério da Saúde

Aviso de Recebimento: 0000013180
Data de Recebimento: 14/10/2020
Nota Fiscal: 35527-S/L
Quantidade de Paletes: 29

Remetente: LIFE TECH

Produto: 0863360

Código: 0863360

Descrição: DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temorável	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
2020070501 /	04/07/2020	04/07/2023 /	TERMOFISHER	65	65 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD120207 /	25/07/2020	25/07/2023 /	TERMOFISHER	64	64 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD220200 /	18/07/2020	18/07/2023 /	TERMOFISHER	64	64 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD220202 /	20/07/2020	20/07/2023 /	TERMOFISHER	16	16 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
128A0 /	06/07/2020	06/07/2023 /	TERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
128D0 /	06/07/2020	06/07/2023 /	TERMOFISHER	70	70 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 280 Total Recebido: 280

Produto: 0863378

Código: 0863378

Descrição: 96 TIP FOR MAGNETS - CAIXA COM 100 UNID /

Cid Avelino Alixandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
VTCLLOG

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temorável	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
------	--------------------	--------------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------	-------------	--------------------	---------

DB20208 /	26/07/2020	26/07/2023 /	THERMOFISHER	8	8 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20218 /	05/08/2020	05/08/2023 /	THERMOFISHER	10	10 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20219 /	06/08/2020	06/08/2023 /	THERMOFISHER	24	24 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 42
Total Recebido: 42

Produto: 0863386

Código: 0863386

Descrição: 96 KF PLATE (200ML) - CAIXA COM 50 UNID

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temotabil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
------	--------------------	--------------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------	-------------	--------------------	---------

166218	15/06/2020	15/06/2025	THERMOFISHER	84	84	0	Climatizado		1,00	Caixa
				Total Previsto: 84		Total Recebido: 84				

Produto: 0863394

Código: 0863394

Descrição: KIT DE EXTRACAO MAGMAX VIRAL/PATHOGEN (CJ COM 24 MIL REACOES)

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Temotabil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
------	--------------------	--------------------	------------	---------------	---------------	-------------	-----------	-------------	--------------------	---------

1952134	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952142	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952151	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952169	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952177	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952185	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952193	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952206	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952214	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952222	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952231	26/07/2020	26/07/2021	THERMOFISHER	1	1	0	Climatizado		1,00	Caixa

1952249 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa
1952257 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa
1952265 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa

Total Previsto: 14

Total Recebido: 14

Cid Avelino Alexandre
Administrativo
Amazon Climatizado/Seco
PRCUGS



Armazém: Climatizado					
DADOS DO FORNECEDOR	Nº da Nota Fiscal / Nº do Pedido:	35527	Data do recebimento:	24/10/20	
	Nome do Motorista:	MARCOS DOMINGUE	Hora do término do descarreg:	13:58	
	Hora do início do descarregamento:	13:40	Nº da doca:	15	
	Empresa Responsável Pelo Transporte:	LIFE LOGIST	Placa da carreta:	N/A	
	Placa do veículo:	HWL-8365	Nº do Lacre:	N/A	
	Temperatura do veículo no recebimento (thermoking):	(X) N/A	/ Meio do baú:	N/A	
	Temperatura dos produtos: Próximo à porta	N/A	Data da calibração:	N/A	
	Identificação do termômetro infravermelho utilizado:	N/A			
LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL					
CONDIÇÕES VEICULAR	O veículo internamente estava devidamente limpo?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	O veículo externamente estava em boas condições? (infiltração, umidade, condensação)	C (X)	NC ()	N/A ()	
	O veículo transportava apenas medicamentos?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de corrosão ? (ferrugem)	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Ha vedação contra agentes climáticos?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de odores?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de pragas?	C (<)	NC ()	N/A ()	
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO	A quantidade total de produtos está de acordo com o descrito do documento?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	A descrição e dosagem do produto conferem com o descrito no doc?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	A documentação de transporte esta integra (sem rasura, rasgos)?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	A validade descrita na NF esta de acordo com impressos na embalagem?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	O produto está com validade superior a 01 (uma) ano?	C (X)	NC ()	N/A ()	
	Todas as caixas estão lacradas e identificadas?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	Possui laudos, certificados, entre outros?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	O n°de registro do MS e Responsável técnico constam na embalagem?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	O empilhamento obedece à especificação descrita na caixa?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	Ausência de avaria no ato do recebimento?	C (<)	NC ()	N/A ()	
	As caixas apresentam a inscrição "Proibida a venda no comercio"?	C (<)	NC ()	N/A ()	

* IMPORTANTE *: Nos casos em que alguma das respostas acima seja "NÃO CONFORME", considerar imediatamente a fiscalização de trânsito no local de ocorrência.

☒ Aprovado ☐ Aprovado com Restrição ☐ Reprovado Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo Assinatura do Responsável pela Qualidade	Cid. Administrativa Nome do Responsável pelo Atendimento Edivany Melo Nome e assinatura do responsável pela inspeção
--	--

Ocorrências	
Avaria []	Outros []
Lote:	Validade:
Quantidade:	
Descrição da Ocorrência:	
divany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo VTCLOG 14/10/20	
Segregado: [] Sim [] Não	Devolvido: [] Sim [] Não / [] Parcial [] Total
Entregue para:	Autorizador por:
	RG:



Resumo de Recebimento - Ministério da Saúde

Remetente: LIFE TECH

Aviso de Recebimento: 0000013181

Data de Recebimento: 14/10/2020

Nota Fiscal: 35566- S/L

Quantidade de Paletes: 33

Produto: 0863360

Código: 0863360

Descrição: DEEP WELL 96 PLATE - CAIXA COM 50 UNID /

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
2020070301 /	02/07/2020	02/07/2023 /	TERMOFISHER	57	57 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD120200 /	18/07/2020	18/07/2023 /	TERMOFISHER	60	60 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD120204 /	22/07/2020	22/07/2023 /	TERMOFISHER	52	52 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD220192 /	10/07/2020	10/07/2023 /	TERMOFISHER	55	55 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD220199 /	17/07/2020	17/07/2023 /	TERMOFISHER	8	8 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DD220202 /	20/07/2020	20/07/2023 /	TERMOFISHER	48	48 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

Total Previsto: 280

Total Recebido: 280

Produto: 0863378

Código: 0863378

Descrição: 96 TIP FOR MAGNETS - CAIXA COM 100 UNID /

Cid Avelino Alexandre

Administrativo

Armazém Climatizado/Seco

VTCLCLOG

Caro Andre

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolábil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
2007131602 /	13/07/2020	13/07/2023 /	THERMOFISHER	5	5 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
2020070101 /	30/06/2020	30/06/2023 /	THERMOFISHER	12	12 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
DB20192 /	10/07/2020	10/07/2023 /	THERMOFISHER	12	12 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

CONFIDENCIAL

Total Previsto:	42	Total Recibido:	42
	_____		_____

Code: 0863386

Descrição: 96 KF PLATE (200ML) - CAIXA COM 50 UNID

Total Previsto:	84	
Total Recibido:	84	

0803304

Descrição: KIT DE EXTRAÇÃO MAGMAX VIRAL/PATHOGEN (CJ COM 24 MIL REACOES) /

Cid Avelino Alexandre
Administrativo
Arquiteto Climatizado/Seco

Lote	Data de Fabricação	Data de Vencimento	Fabricante	Qtd. Prevista	Qtd. Recebida	Divergência	Termolabil	Temperatura	Fator de Embalagem	Unidade
1952273 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952281 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952290 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952302 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952311 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952329 /	15/07/2020	15/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952337 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa
1952345 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado		1,00	Caixa

1952353 /	15/07/2020	15/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa
1952361 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa
1952370 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa
1952388 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa
1952396 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa
1953014 /	26/07/2020	26/07/2021 /	THERMOFISHER	1	1 /	0	Climatizado	1,00	Caixa

Total Previsto: 14

Total Recebido: 14

Cid Avelino Alixandre
 Administrativo
 Armazém Climatizado/Seco
 97C109


Armazém: Climatizado	
GERAL	DADOS DO FORNECEDOR
	Nº da Nota Fiscal / Nº do Pedido: 35566
	Nome do Motorista: Marcelo Souza
	Data do recebimento: 14/10/20
	Hora do início do descarregamento: 15:58
	Hora do término do descarreg.: 16:16
	Empresa Responsável Pelo Transporte: Lige Camão
	Nº da doca: 16
	Placa do veículo: HNL-8545
	Nº do Lacre: 0NIA
Placa da carreta: N/A	
Temperatura do veículo no recebimento (thermoking): (X) N/A	
Temperatura dos produtos: Próximo à porta	
/ Meio do baú: N/A	
Identificação do termômetro infravermelho utilizado: N/A	
Data da calibração: N/A	
LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / N/A - NÃO APLICÁVEL	
CONDIÇÕES VEICULAR	O veículo internamente estava devidamente limpo?
	C (X) NC () N/A ()
	O veículo externamente estava em boas condições? (infiltração, umidade, condensação)
	C (X) NC () N/A ()
	O veículo transportava apenas medicamentos?
	C (X) NC () N/A ()
	Ausência de corrosão? (ferrugem)
C (X) NC () N/A ()	
Ha vedação contra agentes climáticos?	
C (X) NC () N/A ()	
Ausência de odores?	
C (X) NC () N/A ()	
Ausência de pragas?	
C (X) NC () N/A ()	
INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO	A quantidade total de produtos está de acordo com o descrito do documento?
	C (X) NC () N/A ()
	A descrição e dosagem do produto conferem com o descrito no doc?
	C (X) NC () N/A ()
	A documentação de transporte esta íntegra (sem rasura, rasgos)?
	C (X) NC () N/A ()
	A validade descrita na NF esta de acordo com impressos na embalagem?
	C (X) NC () N/A ()
	O produto está com validade superior a 01 (uma) ano?
	C (X) NC () N/A ()
	Todas as caixas estão lacradas e identificadas?
	C (X) NC () N/A ()
	Possui laudos, certificados, entre outros?
C (X) NC () N/A ()	
O nº de registro do MS e Responsável técnico constam na embalagem?	
C (X) NC () N/A ()	
O empilhamento obedece à especificação descrita na caixa?	
C (X) NC () N/A ()	
Ausência de avaria no ato do recebimento?	
C (X) NC () N/A ()	
As caixas apresentam a inscrição "Proibida a venda no comércio"?	
C (X) NC () N/A ()	

* IMPORTANTE *: Nos casos em que alguma das respostas acima seja "NÃO CONFORME", comunicar imediatamente o Responsável Técnico de Superfície.

(X) Aprovado () Aprovado com Restrição () Reprovado

Edivany Ferreira Melo
Analista de Qualidade
Administrativo
VTCLOG

Cid Avelino Alexandre
Administrativo
Armazém Climatizado/Seco
VTCLOG
Nome e assinatura do responsável pela inspeção

Ocorrências		
Avaria []	Divergência []	Outros []
Lote:	Validade:	Quantidade:
Descrição da Ocorrência:		
Edivany Ferreira Melo Analista de Qualidade Administrativo VTCLOG		
14/10/20		
Segregado: [] Sim [] Não		
Devolvido: [] Sim [] Não / [] Parcial [] Total		
Autorizador por:		
RG:		
Entregue para:		