

ANEXO 4**Relatório fotográfico do acompanhamento dos trabalhos na mina Braskem S/A. GT e Gerente Regional/ANM/AL**

Roger Romão Cabral
Selmar Almeida de Oliveira

Fernando José da Costa Bispo
Sergio Luiz Klein



1 – Poço 30: tamponamento provisório



2 – Antena do sistema DGPS

ANEXO 4



3- Poço 20 – sonar realizado



4 – Poço 20 para tamponamento provisório

ANEXO 4



Poço 18 – Pescaria para realização de sonar



Poço 18 – Detalhe da praça de trabalho

ANEXO 4



Poço 18 – Flodim testando o acesso com realizando sonda.



Poço 18 – Flodim recolhendo a sonda explorer, acesso ainda bloqueado

ANEXO 4



Poço 27 (comunicado com poço 7) – manômetro de controle marcando pressão nula



Poço 7 – Antena DGPS

ANEXO 4

	
Caminhões de preparação de cimentos para tamponamento de poços - Schlumberger	