

1. Incident Name (Nome do Incidente) MINA 18 BRASKEM		2. Operational Period (Date / Time) <i>Período Operacional (Data / Hora)</i> From De To Até Time of Report Hora 03/12/2023 08h até 04/12/2023 08h		INCIDENT STATUS SUMMARY RESUMO DA SITUAÇÃO DO INCIDENTE (IBAMA) ICS 209	
3. Type Of Incident (Tipo de Incidente)					
<input type="checkbox"/>	Oil Spill Vazamento de Óleo	<input type="checkbox"/>	HAZMAT Substâncias Perigosas	<input type="checkbox"/>	Aerial Disaster Acidente Aéreo
<input type="checkbox"/>	Salvage Salvatagem	<input type="checkbox"/>	Terrorism Terrorismo	<input checked="" type="checkbox"/>	Mine Collapse Colapso de M
<input type="checkbox"/>	Marine Disaster Acidente Marítimo	<input type="checkbox"/>	Natural Disaster Desastre Natural	<input type="checkbox"/>	
Situation Summary as of Time of Report (Resumo da Situação Atual) <p>A Defesa Civil relatou uma estabilidade incomum em comparação aos dias anteriores. No dia 3 de dezembro, apenas a mina 20 apresentou movimento irregular, sem ocorrência de sismos entre a meia-noite e a reunião das 11:00. A discussão concentrou-se exclusivamente na movimentação registrada pelos equipamentos DGPS.</p> <p>A velocidade de deslocamento vertical permaneceu constante em 0,7 cm/h até o momento da análise, sem anomalias desde o dia anterior. O geólogo da Defesa Civil destacou que os dados estão mais estáveis, embora essa taxa ainda seja considerada alta quando comparada à média histórica de 18 cm por ano. As imagens recentes de drone revelaram um avanço adicional da lagoa em direção à margem.</p> <p>ALAGOAS</p> <p>Na parte da manhã a equipe (Luan Machado, Giovani Paceli e Douglas Paschoaleti) participou da reunião "Sistema Federal – Desastre de subsidência em Maceió- AL", que ocorreu às 11:00, onde foram relatadas as seguintes informações:</p> <p>1. Hoje dia 03/12, apenas o DGPS mina 20 apresentou movimento irregular. De 00:00 até o momento da reunião 11:00 não houve sismos. Dessa forma a reunião ficou focada apenas na movimentação do solo DGPS.</p> <p>2. Permanece a velocidade 0,7 cm/h até o momento de deslocamento vertical. Nada anormal de ontem pra hoje.</p> <p>3. Segundo o geólogo da defesa civil os dados estão mais estáveis. Mas que ainda é uma taxa alta comparada com a média histórica (18cm/ano).</p> <p>4. Imagens atuais de drone mostram que houve mais avanço da lagoa em direção a margem. Na mesma reunião o ibama se dispôs novamente a auxiliar a implantação do SCI e reforçou a necessidade de uso do mesmo. Além disso reafirmou a disponibilidade de recursos para ajuda caso necessário. Na parte da tarde foi feita uma visita ao centro de monitoramento da defesa civil municipal onde a equipe do Ibama:</p> <p>a) Conheceu o sistema de monitoramento sísmico e deslocamento do solo, apresentado pelo Hugo da defesa civil municipal</p> <p>b) Realizou uma reunião com a Marcella, do Grupo de Apoio a desastres da defesa civil nacional, onde nos colocamos a disposição para apoio das operações relacionadas ao incidente.</p> <p>c). Informou os recursos disponíveis do IBAMA e trocamos contatos.</p> <p>d). Marcou uma reunião para o dia seguinte as 09:00 para acompanhar o monitoramento da defesa civil municipal em tempo real.</p> <p>e). Informou que há uma equipe especializada em SCI disponível para auxiliar em sua implementação. (O SCI não foi implementado)</p>					



Figura 01: visita ao centro de monitoramento municipal



Figura 02: reunião com Grad e defesa civil nacional

BRASÍLIA/DF (IBAMA Sede)

Acompanhamento das atividades da equipe em campo por grupo de *whats app*.

AÇÕES DE GESTÃO, INTERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO REALIZADAS:

- Comparecimento em reunião e pesquisa bibliográfica e documental

Future Outlook/Goals/Needs/Issues *Perspectivas / Objetivos / Demandas / Entraves Futuros*

Perspectivas:

Implementação do SCI e apoio no mapeamento de fauna.

Entraves Atuais e Futuros:

- ☐ Resistência em adotar SCI, discordâncias entre os entes envolvidos, informações desencontradas

Demandas:

- Drones e recursos humanos

Atividades planejadas para período de 02 a 06/09/2022:

- Auxílio nas imagens de drone e auxílio na implementação do SCI.

3. Equipment Resources
Recursos Mobilizados

Kind (aircraft, vessel, pollution equip.) <i>Tipo (aeronave, embarcação, equipamentos de resposta etc.)</i>	Observations <i>Observação</i>	#Ordered <i># Requistado</i>	#Avaiable <i># Disponível</i>	#Assigned <i># Alocado</i>	#Out of Service <i># Fora de Serviço</i>
Veículo Oficial (AL)		Não Aplicável		01	
Total				1	

4. Personnel Resources *Recursos Humanos*

Agency <i>Agência</i>	Total # of People <i>Total # de Pessoas</i>
Ibama - AL	1
Ibama – Sede	2
Ibama- CE	1
Total	4

11. Prepared by *Preparado por*

Luan Machado Guimarães

Date/Time Prepared *Data/Hora da atualização*

03/12/2023 18h00min