

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE

Competência: 1º semestre / 2018

Empreendedor: VALE S.A.

Nome da Barragem: Barragem I

Dano Potencial Associado: Alto

Categoria de Risco: Baixo

Classificação da barragem: Classe "B"

Município/UF: Brumadinho / MG

Data da última inspeção: 30/01/2018

Declaro para fins de acompanhamento e comprovação junto ao DNPM, que realizei Inspeção de Segurança Regular de Barragem na estrutura acima especificada conforme Relatório de Inspeção de Segurança Regular de Barragem (VALE.AT-LT-PFE-107-01.18), elaborado em março de 2018, e atesto a estabilidade da mesma em consonância com a Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010, e Portarias DNPM vigentes.

Belo Horizonte, 23 de março de 2018.



Ana Lúcia Moreira Yoda
Engenheira Civil e Geotécnica
CREA – SP 5060540691
TRACTEBEL ENGENHARIA



César Grandchamp
CPF: 616.148.746-20
VALE S.A

ANEXO A – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1420180000004374785
COMPLEMENTAR À ART
14201700000004021995

1. Responsável Técnico

ANA LUCIA MOREIRA YODA

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL;

RNP: 2605100677

Registro: 06.0.5060540691

Empresa contratada:

TRACTEBEL ENGINEERING LTDA

Registro: 5379

2. Dados do Contrato

Contratante: VALE S/A

Logradouro: AVENIDA DAS AMÉRICAS

Complemento: BLOCO B - LOJA 318

Cidade: RIO DE JANEIRO

Bairro: BARRA DA TIJUCA

UF: RJ

Contrato:

Celebrado em: 17/02/2017

Valor: 2.968.946,94

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

CNPJ: 33.592.510/0001-54

Nº: 000700

CEP: 22640100

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: FAZENDA CÔRREGO DO FEIJÃO, S/N

Cidade: BRUMADINHO

Data de início: 08/01/2018 Previsão de término: 30/03/2018

Finalidade: OUTRO

Proprietário: VALE S/A

Bairro: ZONA RURAL

UF: MG

Nº: 000000

CEP: 35460000

4. Atividade Técnica

1 - CONSULTORIA

AUDITORIA, MINERAÇÃO, BARRAGEM/BARRAMENTO DE REJEITOS E/OU FINOS

LAUDO, MINERAÇÃO, BARRAGEM/BARRAMENTO DE REJEITOS E/OU FINOS

Quantidade: Unidade:

1.00 un

1.00 un

CNPJ: 33.592.510/0008-20

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REGULAR / LAUDO TÉCNICO DA BARRAGEM BI/CÔRREGO DO FEIJÃO - VALE.

AT-LT-PFE-107-01.18.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GER

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

3A de março de 2018

ANA LUCIA MOREIRA YODA

RNP: 2605100677

VALE S/A

CNPJ: 33.592.510/0001-54

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea-mg.org.br ou www.confex.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ R\$2.968.946,94. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL, CIVIL,



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 82,94

Registrada em: 09/03/2018

Valor Pago: 82,94

Nosso Número: 000000004283023